

[fol. 3]

Tableau des Ponts du Canton de Baden

en Pierres.							en Bois.			
Lieux.	Rivieres.	Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Long[ueur] sans les pieds.	Totale avec les Culées.	Observations en quel Etat qu'ils sont.	Nombre des Palées.	Largeur du Pont.	Long[ueur] du Pont.	Observations s'ils sont couverts ou non en quel Etat, s'ils ont besoin de Reparation.
Baden.	Limmat.						aucune.	en total 22	125 7/12	Couverte d'un toit de tuilles. La commune i à fait cette anée des Reparations considérables en sorte qu'elle est en fort bon état, les Culées sont en Pierre.
Wettingen.	Limmat.						aucune.	L'interieur 16	186	Couverte d'un toit de tuilles en bon Etat. Le modele de ce fameux Ouvrage de [Hans Ulrich] Groubenmann a été rendu par le C[itoye]n Rheinwald Chef de L'Etat Major au Bureau
Ehrendingen.	Surb.	1	16	24	30	Sert au Chemein [sic] de Baden à Kaiserstuhl, fut batie en 1785. La commune de Baden fit faire les Culées et les ailes et celle de Erdendingen les Arches et le Corps du Pont.				
Proche de ce lieu.	Ruisseau sans Nom.	1	16	10	18	Bâtie 1783. par la Commune de Baden. Les ailes et les Cotés auroient besoin d'être réparés.				
Dietikon.	Repisch					Les Culées sont en pierre.	aucune.	14	38	Couverte d'un toit de tuilles au Milieu du village, depuis plusieurs Années en fort mauvais Etat par la faute de la Commune. On passe le ruisseau à coté du pont du quel on ne devroit se servir que quand le Ruisseau est trop grossi. L'Architrave est brisée on i a appliqué des supports. Les grandes Voitures à Marchandises le passent souvent.
Bremgarten.	Reüss.	1	19	14	34	en assés bon etat.				Couverte de tuilles, n'a pas besoin d'etre réparée.
		entre les 2 Ponts il ia [sic] une Distance de 27' où il ia une Maison & un Moulin & les Coulées sont					voiés ci a Coté.	22	205	vers la Porte de la Ville 35' de Long[ueur], elle est couverte en tuilles. La charpente est de Chêne et
						à 4 supports en Pierre de l'epaisseur de 7' 9" construits A. 1546, qui ont besoin de quelque Réparation à 2 supports en Pierre épais de 9'.	voiés ci a Coté.	15	51	n'est pas Couvert, la Charpente a besoin de quelque Reparation.
Melligen.	Reüss.					Les Cullées en Pierre sont vers la ville de 28 1/2', vers l'autre Cote 48 1/2'. La largeur du fleuve entre ces Culées est de 158'.	aucune.	l'interieur d'une Parois a l'autre 24 1/2.	175	Couverte d'un toit de tuilles. Le Pont est quasi neuf en en fort bon état. Le C[itoyen] Joseph Ritter à Lucerne en est l'architecte.
Tägerfelden.	Surb.	1	25	33 1/2	57 1/2	auroit besoin de quelque Reparation par la Commune de Tägerfelden.				
		1	8	20		auroit grand besoin d'etre réparé par la Commune de Tägerfelden.				
Sins.	Ruisseau sans Nom.						1	10 à 12	30 à 40	D'après le Rapport du Sous Prefet de Mouri ce pont n'est point couvert. Le grand Pont à Sins est de l'Arrondissement du Canton de Waldstätten.
										Baden le 19 May 1799 joint au Rapport de La Chambre administrative du Canton de Baden