

# Verzeichniß der im Canton Zürich befindlichen Feuerlöcher

Districte	Namen der Orte und Klüpfel	Von Stein				Bemerkungen in welchem Zustand sie sich befinden.	Von Holz			Bemerkungen ob sie bedacht sind, oder nicht? in welchem Zustand? ob sie Ausbesserung bedürfen? Ja
		Anzahl der Joche	Quadrat Quat.	Länge der Quat. an d. d. d. d.	Totalmenge mit dem d. d. d. d.		Anzahl der Joche	Quadrat Quat.	Länge der Quat.	
			Seid.	Seid.	Seid.		Seid.	Seid.		
Disehofen	Disehofen	3.	11.	160.	160.	Das Holz ist neu beschitten.				
	Disehofen	15.	11.	100.	100.	Die Holzstücke sind in Ordnung und die Arbeit ist richtig gemacht.				
Kreuzfeld	Kreuzfeld						6.	11.	390.	a. 1790. neu erbaut, bedacht und in gutem Zustand.
	Kreuzfeld						10.	11.	308.	a. 1787. neu erbaut, bedacht und neu gemacht. in gutem Zustand.
Stollern	Stollern						7.	16.	370.	ist ganz bedacht, und seit a. 1792. ganz neu erbaut worden, so ist sie jetzt in einem guten Zustand, und man kann sie baldigst ausbessern.
Frauenfeld	Frauenfeld		11.	50.	50.	veraltet, und wird wieder repariert.				
	Frauenfeld							15.	52.	ist neu und noch in gutem Stand.
	Frauenfeld						1.	12.	109.	bedacht, und die Reparatur bedürftig.
Lobel	Lobel							15.	10.	in gutem Stand
	Lobel							15.	10.	
Lieschen	Lieschen						8.	20.	270.	Diese Feuerlöcher sind im Land und man kann sie baldigst ausbessern, und es ist nicht mehr nötig, wieder repariert werden.
	Lieschen									

Die mit diesen Feuerlöchern verbundenen Klüpfel sind von allen Seiten gut beschitten.

At. 690. 152

Tableau des Ponts

Spourgovic.

# Tableau des Ponts du Canton de Thurgovie.

De Pierre sur les rivières ci-dessous						De Bois sur les Rivières ci-dessous.			
Districts.	Lieux et Rivières.	Nombre des Arches	Largeur.		Observations sur leur Etat.	Nombre des Pales.	Largeur.		Couverts ou Non et Observations sur leur Etat.
			Pieds.	Pieds.			Pieds.	Pieds.	
Bischofzell.	Bischofzell Sur la Sitter.	3.	14.	160.	160.				Le parapet est un peu dégradé et a besoin d'être réparé.
	Bischofzell Sur la Thur.	15.	11.	400.	400.				Les briseglaces manquent aux Arches, ainsi que le doublage et quelques poutres de bois. Les deux ponts ont souffert l'année dernière par la crue extraordinaire des eaux.
Weinfelden.	Weinfelden Sur la Thur.					6.	14.	290.	Construit à neuf en 1790. couvert et en bon Etat, à l'exception du parapet, qui aurait besoin d'être refait à neuf.
	Amlicson Sur la Thur.					10.	11½	308.	Le pont fut construit à neuf et couvert en 1727. - Depuis on y a fait des réparations considérables, et il se trouve actuellement en bon Etat.
Steckborn.	Lfyn, Sur la Thur.					7.	16.	370.	Est entièrement couvert. Comme il a été bâti à neuf en 1793. il se trouve encore actuellement en bon Etat. Une seule Palue seulement aurait besoin de quelques réparations.
Frauenfeld.	Adorf, Sur la Sittelmurg.		11.	50.	50.				A l'entre. On est après à le réparer.
	Matzingen, Sur la Sauchent						15.	52.	Neuf et encore en bon Etat.
	Frauenfeld, Sur la Murg.					1.	12.	109.	Est couvert et a besoin de réparations.
Jobel.	Rickenbach, Sur le Waldbach.						15.	40.	} En bon Etat.
	Münchwylen, Sur la Murg.						15.	40.	
Diessenhofen.	Diessenhofen Sur le Rhin.					8.	20.	270.	Ce pont fut incendié pendant l'année dernière par les troupes Russes et n'a point été rebâti depuis.

Note. A l'exception du pont de Rickenbach aucun autre n'a été entretenu par l'Etat.

P. Tableau des Bontés  
en Thurgovie