

Signatur: CH-BAR#B0#1000/1483#3174#1, fol. 87 [PDF 131]

Transkription: Hans-Ulrich Schiedt

Kontrolle: Norbert Furrer

Die Spalten der Steinbrücken weisen keine Einträge auf. Wir haben sie darum nicht in die Transkriptionstabelle aufgenommen.

[fol. 87]				
Etat des Ponts du Canton de Schaffhouse				
	En bois			
Noms des lieux et rivières	Nombre des palées	largeur du pont	longueur du pont.	Observations.
				S'ils sont couverts ou non, en quel état, s'ils ont besoin de reparations.
Schaffhouse sur le Rhin.	1 en pierre	20' anglais	364' anglais	Ce Pont a été couvert, il est actuellement entièrement détruit, ayant été brûlé à la retraite des français le 13 Avril 1799.
Stein sur le Rhin.	15 de bois 1 en pierre	20'	405' de Zurich.	Découvert. Ce pont a été rétabli par le militaire français le 3 May 1800. Il seroit nécessaire de faire remplacer la palée du milieu, qui a été construite à la hâte par le militaire Autrichien avec du bois de Sapin par une autre de bois de Chêne, beaucoup plus solide; und partie des autres exigent les mêmes réparations, pour le moment on n'y peut rien faire, les eaux étant trop hautes, le tems le plus convenable pour ces sortes d'entreprises est au commencement de l'hiver, quand elles sont basses.
Hemishofen. District Stein sur un torrent.	1	18'	65'	Couvert. Les débordemens de ce torrent rendent ce pont nécessaire.
Diessenhofen sur le Rhin.	8	20'	270'	Couvert. Ce pont a été brûlé par les Russes le 8bre 1799; il n'en reste qu'une très petite partie du côté de la ville, mais si fort endommagée qu'elle ne peut être réparée; quand le gouvernement ordonneroit de rebâtir un autre pont.