Tableau des Ponts du Canton d'Argovie

En Pierres.

Noms des Lieux	Noms des Rivières	Nombre des Arches	Longueur du Pont Pieds.	Largeur sans les Culées Pieds.	Largeur avec les Culées Pieds	Observations En quel Etat ils sont?
Koulm en Sus	Wyna Ruisseau considérable	1.	12.	.....	24.	En fort bon Etat
" "	"	1.	13.	.....	26.	Le Parapet a besoin de reparation
Kirnthal	Canal de la Suhren petite riviere	1.	12.	.....	14.	En bon Etat
" "	autre Canal	1.	13.	.....	15.	Dememe
" "	Les deux Ponts suivants à Unterkulm des Précédents traversent le Wyna	"	"	"	"	
Schafthausen	Suhren petite riviere	3.	18.	78.	93.	Les trois bon Etat etant tout neuf
Lenzburg	Wyna susmentionnée	1.	12.	.....	25.	en bon Etat
Reinach	Dit Ruisseau	1.	16.	.....	30.	Dememe
Mengikon	Dit Ruisseau	1.	13½	.....	23½	Dememe
" "	" "	1.	13.	.....	20.	Dememe
Birrwil	Ruisseau du Village	1.	16.	.....	32.	En mauvais Etat ayant tres besoin de reparation
Zofingueen	Wigger petite riviere	1.	15.	.....	.....	En bon etat
Offtigueen	meme Riviere	1.	.....	.....	20.	Dememe
" "	Canal de Moulin	1.	24.	12.	30.	Dememe
Aarburg	Wigger susmentionnée	1.	21.	20.	197.	Dememe
" "	Mouster bach	1.	40.	16.	115.	en etat passable
" "	Stampfi bach	1.	78.	8.	.....	en bon Etat
" "	Canal du Moulin	1.	20.	18.	30.	en mauvais Etat
encore 4. Ponts	Petits ruisseaux dits Ruisseaux	.....	.....	.....	.....	en bon Etat
Tollikon 3. dits sur la	Route chaque Pont a	1.	25.	12.	18.	en bon etat
Lenzburg	Aebach grand ruisseau	2.	74.	.....	.....	Ce Pont est construit de Pierre de Taille et traverse la Chaussée
Niederlenz	meme Ruisseau	1.	21.	.....	.....	en tres bon Etat et fort solide
Wildegg	meme Ruisseau	1.	30.	12.	42.	dememe traversant la Chaussée
Bendlikon	Bünz petite Riviere	1.	18.	9.	.....	en bon Etat sur la Route de Bremgarten
Othmarsingen	meme Riviere	1.	52.	20.	35.	en tres bon etat et fort solide traversant la Chaussée
Moriken	meme Riviere	1.	60.	.....	30.	Ce pont se trouve dans un Etat passable
Wildegg	meme Riviere	2.	48.	15.	.....	en tres bon etat et fort solide traversant la Chaussée
Brougg	L'Aare Fleuve considé	1.	21.	70.	106.	Ce pont fut Bati l'an 1578 et se trouve dans un Etat passable
"	sur un petit Ruisseau	1.	18.	16.	160.	est Bon Etat
Villigueen	sur un petit Ruisseau	1.	16.	20.	70.	en Etat mediocre
Villnachern	sur un petit Ruisseau	1.	18.	16.	24.	en bon Etat
Aegui à 4. Ponts	sur le ruisseau de la Ville chacun	1.	18.20.	.....	.....	Ces Ponts se trouvent en bon Etat hormis un qui a besoin de reparation. A la longueur ni l'etat de ces ponts ci contre furent observé dans la notte ouvrages au Bureau Surveillant du District d'Araw. Outre ces Ponts il se trouve dans cette Commune 10. Coulisses de 2 à 3 pied de longueur, scitüe sur la Chaussée sur la Route de Communication.
Boulbz	Wina ruisseau considerable	1.	32.	Pieds.	———	———
" "	Suhren petite riviere	1.	15.	———	———	———
" "	meme Riviere	1.	30.	———	———	———
" "	meme Riviere	3.	24.	———	———	———
" " 2 Ponts.	sur le ruisseau de la ville d'Aarau			———	———	———
Granichen	Wina grand Ruisseau	1.	30.	.....	.....	en bon etat sur la Route d'Aarau à Lucerne
Mouhen	Suhren petit Riviere	3.	70.	.....	.....	Dememe en bon Etat
Lutfelden en sus	Suhren petit Riviere	1.	24.	.....	.....	en bon Etat
" " en sous 2 Ponts	sur le Mühlibach chacun	1.	24.	.....	.....	en bon Etat etant tout neuf
" " en sous	Suhren petit Riviere	2.	30.	.....	.....	Ces ponts ne sont pas encore entierement Bati Lutfelden en sous ponts
" " même	même Riviere	2.	30.	.....	.....	les 2/3 des fait de Bateaux et Lutfelden en sous 1/3.
" " même	même Riviere	2.	30.	.....	.....	Un de ces Ponts n'est pas encore achevé de Batir faute d'argent
Schinznach 2 Ponts	sur le Thalbach	1.	18.	.....	.....	en bon etat fut maintenu par le vieux Gouvernement.
Oberflachs	même Ruisseau	1.	18.	.....	.....	
" "	Reisenbach.	1.	45.	.....	.....	en bon Etat
Villeriem 2 Ponts	sur le Mühlibach	1.	.....	.....	.....	Une de ces Ponts qui se trouve près du Chateau de Wildenstein appartient à la Noblesse, est tout neuf, et l'autre se trouve en bon Etat
" "	p. Ruisseau	1.	.....	.....	.....	
Thalheim	Sur un petit Ruisseau	1.	18.	.....	.....	en tres bon Etat
Auenstein	dem eme	1.	9.	.....	.....	en bon Etat
Ruttigueen a 4. Ponts	Sur divers Ruisseaux chacun	1.	13.	.....	.....	entre ces 4. Ponts il se trouve un qui est en mauvais Etat
Biberstein	Wolfenbach	2.	.....	.....	.....	Ce Pont est trouvé dans la Cour du Chateau
" "	même ruisseau	1.	.....	.....	.....	en assez bon Etat.
Veltheim	Sur un petit Ruisseau	1.	15.	.....	.....	La moitié de ce Pont est dans le Canton d'Argovie et l'autre moitié sur le Territoire du Canton de Soleure.
Densburen 3 Ponts	sur un petit Ruisseau	1.	18.	.....	.....	Ces 3. Ponts se trouvent en assez bon Etat.
" " "	" " "	1.	15.	.....	.....	
" " "	" " "	1.	12.	.....	.....	
une Coulisse	sur le Hagenbach	1.	25.	.....	.....	

En Bois.

Noms des Lieux	Noms des Rivières	Nombre des Palées	Longueur du Pont Pieds	Largeur du Pont Pieds	Observations En quel Etat ils sont? Si ils sont couverts ou non?
Kirnthal	Canal de la Suhren	1.	28.	13½	Ce Pont situé sur la Suhren est en mauvais Etat et non couvert.
Zofingueen	Wigger petite riviere	.....	15.	20.	en bon Etat mais seulement sur une Traverse, demande ainsi de la reparation; — n'est pas couvert
Offtigueen	meme Riviere	1.	20.	15.	en bon Etat, non couvert
Hallwyl	Aa bach grand ruisseau	.....	15.	10.	dememe, non couvert
" "	" "	.....	15.	10.	dememe non couvert
Aarau au grand Pont	sur l'Aar	12.	600.	22½ pi.	Le grand Pont sur l'Aar est couvert. A l'extremité de ce Pont il se trouve une Culée batie de Bois et non
" " le Petit	le petit Aar	1. de Pierre	111.	21.	couverte de la longueur de 24. Pied et 25. de large.
" " Schiedbruck	sur un Canal	1.	61.	14.	la Digue de Pierre qui se trouve au Pied de ce Pont de
" " Roberubruck	Suhren privieux	.....	64.	17.	deux côtés est de 35 pied de longueur et 25. de largeur.
		"	"	"	Des 12. Palées il se trouve quelques une qui ont des Poteaux
		"	"	"	gatés. Le Plattage de ce Pont est en mauvais Etat et
		"	"	"	en plusieurs endroits de Construction.
		"	"	"	Le petit Pont, est couvert il a besoin de reparation
		"	"	"	ainsi que la Schiedbruck; par contre le Pont sur la
		"	"	"	Riviere de la Suhren nommé Roberubruck est en bon
		"	"	"	Etat et couvert.
		"	"	"	
		"	"	"	
Boulbz	Suhren petite riviere	2.	64.	22.	en bon Etat et est couvert
Granichen	Wina Ruisseau considé	.....	32.	15.	dememe, mais pas couvert.
Mouhen dessous	Suhren petite riviere	1.	24.	12.	en fort mauvais etat et non couvert
Mouhen en sus	meme Riviere	1.	32.	14.	Le bon etat, fut construit en l'An 1798. n'est pas couvert.
Lutfelden en sus	meme Riviere	.....	20.	33.	Ce pont se trouve sans Arcade et dans un très — mauvais Etat. n'est pas couvert.
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
Veltheim 1 Pont	sur un Ruisseau	"	"	"	Il y a à remarquer ici qu'il se trouve dans Tout sur le ruisseau nommé Mühlibach. Cette Route contient 124. pieds de longueur, dont le vieux gouvernement retrancha 86. Pieds à cause d'une Auberge qui lui appartenait. Les frais des 38. Pieds restants furent à la charge des Particuliers du Village de Veltheim.
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
Ruttigueen 4	Ponts sur le Veissenbach	.....	.....	.....	Ces 4. Ponts desquels il n'est point entre de Note se trouvent dans un très mauvais Etat et sont pas couverts.
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
		"	"	"	
Biberstein	sur le meme ruisseau	.....	12.	10.	Ce Pont qui est construit de poteaux blanches a une Arcade. il ne se trouve pas couvert.