

609
Tableau

des

Ponts du Canton

de

Lucerne.

Tableau des Ponts de toute Grande

Districts.	Noms des lieux	Noms de lacs, Rivières, Ruisseaux et fossés.	Noms des Ponts	Ponts de Pierre.				Par qui entretenus	De	
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.			Nombre des Pées.	Largeur.
						Sans Culées.	Avec les Culées.			
Lucerne	Lucerne	Lac de Lucerne.	Hofbrücke	58.	12.	
	" " "	" " "	Kappelbrücke	57.	11 1/2	
	" " "	La Reuss.	Reussbrücke	6.	30.	
	" " "	" " "	Bont-neuf,	
			1 ^{re} Moitié.	18.	16 1/2	
			2 ^e Moitié.	23.	11 1/2	
	" " "	Krienbach	Près le Cour- gerthurn.	30.	
	" " "	Fosse aux serfs.	Bont du Bruchthor.	22.	
	" " "	Krienbach.	Praderbrücke	5.	
	" " "	Krienbach.	Krienbachbrücke près la digue.	6 1/2	
	" " "	" " "	Schallenwerse brücke.	5.	
	" " "	" " "	Deux Ponts dits Spitalbrücken.	18.	
	" " "	" " "	4. Ponts dits Brunnwersebrücken.	6.	
	" " "	" " "	4. Ponts dits Pieton.	2 1/2	
	" " "	" " "	2. Ponts au soi-disant Graendel.	8.	
" " "	Sur des torrents.	2. Ponts.	1.	26.	40.	40.	Par l'Etat.	.	.	

Grandeur du Canton de Lucerne.

De Bois.

Observations.

Nombre des Places.	Largeur.		Ouvert ou Couvert.	
	Pieds.	Pieds.		
58.	12.	1366.	Couvert.	Est entretenu par la commune de Lucerne.
57.	11 1/2	976.	Couvert.	Par la même.
6.	30.	187 1/2	Ouvert.	Par la même. Construit à neuf il y a quatre ans.
18.	16 1/2	178.	Ouvert.	Par la même.
13.	11 1/2	198.	Couvert.	Par la même. <u>De</u> . A deux piliers de pierre.
30.	37.		Ouvert.	Entretenu de même. Construit dernièrement à neuf.
22.	37.		Ouvert.	Par la même. A besoin d'être rebâti.
5.	37 1/2		Ouvert.	Par la même. Menace ruine.
6 1/2	43.			Réparé dernièrement.
5.	28.			A besoin de réparations.
18.	21.			Menacent ruine.
6.	21.			Ont besoin de réparation.
2 1/2	20.			
8.	32.			En bon état. Sont en forme de radcaux; dans Lucerne même. Ont été réparés dernièrement. Leur entretien est à la charge de l'état. Ils se trouvent sur la route de Zurich à l'endroit nommé Im Schachen,

Districts.	Noms des lieux	Lacs, Rivières, Ruisseaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.							
				Nombre des Arcs.	Largeur du Pont.	Longueur.		Ouvert ou Couvert.	Nombre des Pâles.	Longueur.				
						Sans les Culées.	Avec les Culées.				Pieds.			
				pièds.	pièds.	pièds.								
Lucerne	Ebiscow.	Ruisseau du Moulin.	Pont sur le même Ruisseau.	1.	8. à 12.	8. à 12.								
	" " "	Le même.	Sur le même.	1.	8. à 10.	8. à 10.								
	" " "	Rohn.		1.	8. à 10.	8. à 10.								
	" " "	Ruisseau du Moulin.		1.	8. à 10.	8. à 10.								
	Malters.	Torrent dit Rumlisser.												
	" " "	Rumlisserbach.	Brücke.						Couvert.	3.	50.			
	" " "	Emmen.	Emmenbrücke.						Non couvert.	8.	70.			
	Roth.	Untorrent.		1.	14.	20.								
	Gisliwon.	Untorrent.	Nörblicher Brücke.	1.	18.	10.	20.							
	" " "	La Reufs.	Gisliwerbrücke.						Couvert.	N: 10.	120.			
	Littau.	Renschbach.	Rengbrücke.						Couvert.	6.	2.	48.		
	" " "	Emmen.	Dorenbergerbrücke.						Non couvert.					
	Emmen.	Emmen.	Emmenbrücke.						Couvert.	N: 10.	1/2	485.		
	Gerlischwyl.	Fosse venant des terres voisines.		1.	26.	35.	68.		Non couvert.					

Bois.
Nombre de Sables.
Longueur.
Pieds.

Par qui entretenus.

Observations.

.	Par les Communes d'Ebikon et Buchenrein.	Ce pont et le suivant sont en bon état; ils se trouvent sur la route de Zurich et il y en a encore 13. autres de la même espèce dans la commune d'Ebikon.
.	Ebikon seule.	Même espèce dans la commune d'Ebikon.
.	Ebikon seule.	Menace ruine. La route est couverte d'un plancher.
.	Ebikon et Buchenrein.	En bon état. Sur le chemin de traverser à Buchenrein.
.	1/3 par la Commune.	Les deux autres tiers par deux propriétaires bordiers.
.	Par l'Etat; mais	Communes de Malters et Schachen sont obligées d'y
3. 50.	les //	fournir le bois nécessaire. Ce pont est en bon état.
8. 70.	Commune de Malters.	Ce pont est construit à neuf et en bon état.
.	Par l'Etat.	En bon état. Situé sur la route de Zurich.
.	Par l'Etat.	En bon état. Situé au delà de celui de Gjislicon.
13. 0. 120.	Par l'Etat; mais la Commune de Allein-Dietwyl y fournit le bois.	Ce pont se trouve en très mauvais état, mais l'on travaille actuellement à sa réparation. N'est sur les confins. N'y s'y paye un pontonage, dont Allein-Dietwyl est exempté. N: N'a 3. piliers de pierre.
6. 2. 48.	Par l'Etat.	En bon état. N'est appuyé sur deux murailles fort hautes, qui avec le pont ont 120. pieds de longueur.
0. 63.	Par le propriétaire du Moulin de Dorenberg	N menace ruine. Originellement pour les seuls piétons, dont le propriétaire perceoit 1. Rappe de pontonage par tête.
13. 0. 1/2 485.	Par l'Etat; mais le bois de chêne se tire des Comuns d'Obere Emmen et Roth.	Ce pont est en très bon état. N'y s'y perceoit un péage. N: Outre 30. pieux il a trois piliers de pierre et deux piliers
.	Par l'Etat.	Construit tout nouvellement sur la route de Basle et Berne.

Districts.	Noms des Lieux	Lacs, Rivières, Ruisseaux, fossés.	Noms des Ponts	De Pierre.			De Bois.			
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Balcons.	Largeur.	Longueur.
						à sans les Culées.	avec les Culées.			
				pieds.	pieds.	pieds.				
Lucerne.	Gerlischwyl.	Augraben.	Waldwiler- brücke	12.	15.	
	Kriens	Krienbach	Herrgotts- Waldbrücke	18.	100.	
	"Wangen"	Turrenbach	Herdorfbrücke	1.	26.	4.	.	20.	60.	
	" " "	Turrenbach.	Turrenbachbrücke	1.	14.	4.	.	.	.	
	" " "	Hochenbach	Pont vers Nidj.	18.	4.	
	" " "	Mühlentobel	Unterdorf- bach	1.	14.	8	.	.	.	
	" " "	Dorfbach.	Oberfurren- brücke	1.	13.	9	.	.	.	
	" " "	" " "	Untersurren- brücke	1.	14.	8.	.	.	.	
	" " "	Mühlegraben.	Mühlebrücke.	1.	13.	3.	.	.	.	
	" " "	Stegbach.	Stegbachbrücke.	1.	14.	8.	.	.	.	
	Baldegg	Dorfbach.	Pont du Village	1.	12.	12.	.	.	.	
	" " "	Spittlisbach.	Almentjbrücke	1.	12.	6.	.	.	.	
	" " "	Höchebach	Höchebrücke.	1.	12.	4.	.	.	.	
	" " "	Chrispienbach	Chrispienbrücke.	1.	17.	5.	.	.	.	
	Günickon.	Dorfbach	Deux Ponts sur ce ruisseau, de	1.	12.	6.	.	.	.	
Rhein	Sagenbach	Sagenbrücke	22	15.		

Observations.

Ouverts ou Couverts
 Par qui entretenus.

Non couvert	Par Melchior Haufmann à Emmen.	Nouvellement bâti.
Couvert	Par l'Etat.	Les culées de ce pont ont de la connexion avec plusieurs digues.
Non couvert		A besoin de quelques réparations.
Non couvert	La commune de Wangen.	En bon état.
	Jacob Habermacher et les frères Bachman.	En bon état.
Non couvert	Jacob Habermacher les frères Bachman et Jacob Kaufman.	En bon état. A des culées de Maccommerce.
	Le Meunier de Wangen.	En bon état.
	Les habitans de la partie supérieure de Furren.	A besoin de quelques réparations. Tous ces 8. ponts se trouvent dans les deux villages de Wangen et Furren.
	Les habitans de la partie inf. de Furren.	En bon état.
	Le Meunier de Wangen.	En bon état.
	Nic. Pustor et J. Meff.	En bon état.
	La commune de Baldegg.	En bon état.
	La même.	En bon état.
	Les Propriétaires Bordig.	En bon état. Est muni d'un parapet couvert de carreaux.
	Les Propriétaires Bordig.	En bon état.
	La commune de Guniesson.	En bon état.
Non couvert	Les frères Widmer dans la herberig.	En bon état.

Districts.	Noms des lieux.	Lacs, Rivières, Ruisseaux, fossés.	Noms des Ponts	De Pierre.			De Bois.				
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Poutres.	Largeur.	Longueur.	
						Sans les Culees.	Avec les Culees.				
				pieds.	pieds.	pieds.	Pieds.				
Hochdorf.	Rhein	Aleewaldbach	Aleewaldbrücke	12.	10.	No.	
	Urswyl.	Ronn	Wasserbrücke	14.	15.	No.	
	" " "	Ottigerbach	Ottigerbrücke	18.	8.	No.	
	Rottenschwyl	Waldibach	Waldibrücke	11.	16.	No.	
	" " "	Roßbach	Waldwylbrücke	11.	21.	No.	
	" " "	Au graben	Aubrücke	6.	11.	No.	
	Eschenbach	Mühlegraben	Rotzigerbrücke	1.	15.	5.	No.
	" " "	" " "	Blatterbrücke	12.	5.	No.	
	Inwyl.	Schwynibach	Oberhoferbrücke	15.	15.	No.	
	Ottenhouse	Dorfbach	Dorfbrücke	1.	8.	5.	No.
	Hochdorf.	Ronn	Ronnbrücke	1.	18.	20.	No.
	" " "	Schisbach	Knopfgassbrücke	1.	20.	5.	No.
	" " "	" " "	Knopfbrücke	1.	14.	5.	No.
	" " "	Sagenbach	Sagenbrücke	1.	24.	8.	No.
	" " "	Moosgraben	Moosbrücke	1.	12.	8.	No.
	" " "	Mühlegraben	Mühlebrücke	1.	18.	8.	No.
	" " "	Tobelbach	Langgassbrücke	1.	18.	7.	No.
	" " "	Schisbach	Knopfgassbrücke	1.	24.	6.	No.

Ouverts ou Couverts

Par qui entretenus.

Observations.

Non couvert.	Henry Buhlmann et les autres Bordiers.	Ménacé ruine. Ce pont et le précédent se trouvent sur un chemin de traverse.
Non couvert.	La Commune d'Issoyl.	Construit nouvellement. Ce pont et le suivant se trouvent sur un chemin de traverse.
Non couvert.	La même Commune.	Le dernier est fait de tronçons de jeunes sapins, auxquels on a laissé l'écorce, qui tiennent lieu de planches. N'est assis sur deux piles.
Non couvert.	Par la Commune de Rotterschwyl.	Ce pont repose sur deux petits murs. N'est en bon état.
Non couvert.	Par la même.	En bon état. Ce pont et le suivant, aussi en bon état se trouvent sur le chemin d'Behenbach.
.	Par Jean Barmert.	En bon état.
Non couvert.	Par Jean Anderhub et autres Bordiers.	En bon état.
.	Partie par la Commune d'Issoyl,	partie par le propriétaires Bordiers.
Non couvert.	Commune //	Est tout nouvellement construit.
.	Commune d'Ottenhouse	En bon état.
.	Commune de Hochdorf.	En bon état. Tous ces ponts se trouvent dans le village de Hochdorf, ils sont tous en bon état hormis un seul, qui a besoin de réparation.
.	La Commune susdite.	En bon état.
.	La même.	En bon état.
.	La même.	En bon état.
.	La même.	En bon état.
.	Par Xavier Widmer.	A besoin de réparation.
.	Eonce Hobimann et les autres Bordiers.	En bon état.
.	Antoine Babermacher.	En bon état.

Districts.	Nom des lieux.	Lacs, Rivières, Ruisseaux, fossés.	Nom des Ponts.	De Pierre.			De Bois.				
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont. <small>pièds.</small>	Longueur.		Nombre de Palées.	Largeur. <small>pièds.</small>	Longueur. <small>pièds.</small>	
						Sans les Culées.	Avec les Culées.				Pièds.
Hochdorf.	Hochdorf.	Schisbach.	Kropfgassbrücke	1.	24.	6.	
	Meerenschwand	Dorfbach.	Dorfbrücke	1.	21.	20.	
	" " "	Dorfbach.	Pont au Village	
	" " "	" " "	de Müllau.	1.	18.	16.	
	" " "	" " "	Pont au Village de	
	" " "	" " "	Benzischwoyl.	1.	20.	21.	
" " "	Reussegggraben.	Pont à Reussegg	1.	19.	16.	
Münster.	Münster.	Rhein.	Oberheimbrücke	1.	14.	24.	
	" " "	Rhein.	Unterheimbrücke	1.	16.	35.	
	Gunzwyl.	Wima.	Wima brücke	1.	18.	36.	
	" " "	" " "	" " "	1.	22.	40.	
	" " "	" " "	" " "	1.	18.	18.	
Ermensee.	Rohen.	Rohenbrücke	2.	14.	50.	
Sursée.	Sursée.	Surren.	Untertborbrücke	1.	34.	12.	17.
	" " "	" " "	Près la porte basse	1.	15.	13.	23.
	" " "	Sur un fossé.	Sur la Route.	1.	17.	8.	17.
	" " "	Vieille et nou-									
	" " "	velle Surren.	Nutzenbrücke	4.	12.	40.	120.
	" " "	Homlenbach.	Homlenbrücke	11.	9.	.
	" " "	Sur le fossé de									
	" " "	la ville.	Obertborbrücke	1.	33.	11.	31.
" " "	Sur le même fossé.	Hinterthorbrücke	1.	17½	11.	31.	
Obersürsch.	Surren.	Obersürscher- brücke.	2.	24.	30.	74.	

Ouverts ou couverts

Par qui entretenus.

Observations.

.	Xavier Widmer.	En bon Etat.	
.	Village de Meerenschw.	En bon Etat.	
.	Par la Commune		
.	de Meerenschwan.	En bon Etat.	
.	Par la même.	En bon Etat.	
.	Par la même	En bon Etat.	
.	Par le propriétaire		
.	du dernier Moulin.	Dans un Etat mediocre.	
.	Comune de Munster.	Bon et solide; on y perceoit un peage au compte	
.		du Gouvernement.	
.	Les habitants de Junzwyl.	En bon Etat.	
.	Comune de Junzwyl.	En bon Etat.	
.	Par la même.	En bon Etat.	
.	Comune d'Ermensee.	En assez mauvais Etat.	
.	Comune de Sursée.	A besoin de Réparation.	
.	Par la même.	En bon Etat.	La raison pourquoi l'entretien des ponts dans la Commune de Sursée et l'obligation de les construire en neuf en cas de besoin sont à la charge de cette Commune, est, qu'en vertu d'un privilège particulier, elle perceit le peage à son profit aux portes de la Ville.
.	Par la même.	En bon Etat.	
.	Par la même.	En bon Etat.	
.	Par la même.	En bon Etat.	
.	Par la même.	A besoin de Réparation.	
.		Ce pont est situé sur le chemin de Gauensee.	
.	Par la même.	A besoin de réparation.	
.	Par la même.	A besoin de réparation.	
.	Commune d'Obersirch.	Ce pont fut bâti aux fraix de l'ancien Gouvernement, mais son entretien mis ensuite à la charge de la commune d'Obersirch.	
.		A besoin de réparation.	

Districts.	Nom des Lieux.	Lacs, Rivières, Ruisseaux, Fossés.	Nom des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouverts ou Couverts.				
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Sables.		Largeur.	Longueur.		
						Sans les Culées.	Avec les Culées.					Pieds.	
				pièds.	pièds.	pièds.							
Sursée.	Buron	Weyerbach.	Schlierbach- brücke.	1.	9.	12.	19.
	Triengen.	Surren.	Surrenbrücke.	1.	9.	12.	19.
	Mauensée.	Mauseebach.	Lontà Rog- naw.	1.	23.	8.	36.
	Gauensée.	Dorfbach.	Dorfbrücke.	12.	10.	.	Non couvert.	
Altishofen.	Altishofen.	Wiggern.	14.	36.	.	Non couvert.	
	Nebiscon.	Wiggern.	12.	35.	.	Non couvert.	
	" " "	Luthern.	13.	26.	.	Non couvert.	
	Egolzwyl.	Wiggern.	10.	30.	.	Non couvert.	
	" " "	Luthern.	12.	37.	.	Non couvert.	
	" " "	Luthern.	12.	35.	.	Non couvert.	
	Dagmersellen.	Wiggern.	12.	36.	.	Non couvert.	
	Reyden.	" " "	12.	33.	.	Non couvert.	
Langnau.	" " "	12.	36.	.	Non couvert.		

Ouverts ou Couverts	Par qui entretenus.	Observations.
---------------------	---------------------	---------------

.	Par la petite Commune de Schliesbach.	En bon Etat.
.	Commune de Triengen.	A besoin de quelques réparations.
.	Le pont de Risa	S'est chargé de l'entretien, mais les habitants de Bognau sont obligés, en cas de reconstruction ou réparation, d'y contribuer par corvées.
Non couvert.	Par la commune de Gauensée.	En bon Etat. ——— Il existe sur les Chemins de ce district encore plusieurs autres ponts, tant de Pierre que de Bois construits sur des acqueducs dont la construction et l'entretien est à la charge des propriétaires bordiers ou des Usufruitiers.
Non couvert.	Par la commune d'Altshofen et autres.	En bon Etat.
Non couvert.	Nebixon et Altshofen.	En bon Etat.
Non couvert.	Les Communes de Nebixon et Schötz.	En bon Etat.
Non couvert.	Commune d'Golzweyl.	En bon Etat.
Non couvert.	La même.	Dans un Etat de labré.
Non couvert.	La même.	Même en ruine.
Non couvert.	Commune de Dagmersellen.	En bon Etat.
Non couvert.	Les Communes de Reyden et Lang- nau.	En bon Etat.
Non couvert.	Com. de Mehlseren	En bon Etat.

Districts.	Noms des Lieux.	Lacs, Rivières, Ruissaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouverts		
				Nombre des Arches	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Salais.		Largeur.	Longueur.
						Sans les Cultes.	Avec les Cultes.				
				pieds.	pieds.	pieds.					
Attishofen.	Buchs.	Hünébach.	Hünébrues.	12.	15.	Non co	
Willisau.	Ettiswyl.	Roth.		1.	12.	14.	35.	.	.	.	
	" " " "	" " " "		12.	14.	Non co	
	" " " "	Dorfbach.		1.	12.	9.	12.	.	.	.	
	" " " "	" " " "		12.	10.	Non co	
	" " " "	Wydenbächlg.		12.	6.	Non co	
	" " " "	La Luthern.		12.	31.	Non co	
	" " " "	" " " "		12.	30.	Non co	
	" " " "	" " " "		12.	28.	Non co	
	" " " "	Schmidonbächlg.		12.	12.	Non co	
	" " " "	Wallenbach.		12.	18.	Non co	
	" " " "	La Luthern.		12.	32.	Non co	
	" " " "	" " " "		12.	30.	Non co	
" " " "	" " " "		10.	26.	Non co		

Ouverts ou couverts.

Par qui entretenus

Observations.

Non couverts.

La Commune de Buchs.

Ce pont se trouve dans le Village de Buchs.
 Il existe en outre dans ce district 80. ponts de bois et 40. de pierre, qui ont presque tous 12. pieds de largeur sur 15. de longueur. Une grande partie se trouve au dessous de la Route de Fofingue et sont pour la plupart à la charge de l'Etat. Une autre partie est située sur les chemins de traverse et de communication, dont l'entretien doit être soigné par les Communes, les propriétaires bordiers et les usufruitiers de l'eau. Sept de ces ponts, dont 6. de pierre et 1. de bois qui presque tous se trouvent sur le Rothbach, sont à la charge du Couvent de S. Urbain.

La Commune d'Ettersoyl.

En mauvais Etat. Ce pont et les 4. suivants se trouvent presque tous dans le Village d'Ettersoyl.

Non couverts.

La même.

En bon Etat. N: quatre pieux.

La même.

En bon Etat.

Non couverts.

La même.

En bon Etat. N: quatre pieux.

Non couverts.

La même.

En bon Etat.

Non couverts.

Commune de Suthern.

A besoin de nombre de Réparations.

Non couverts.

La même.

A de même besoin de réparations.

Non couverts.

La même.

A aussi besoin de réparations.

Non couverts.

La même.

Dans le même cas.

Non couverts.

La même.

De même.

Non couverts.

de Propriété du Moulin.

En bon Etat.

Non couverts.

des Propriétés bordiers.

En bon Etat.

Non couverts.

des mêmes.

En bon Etat.

Districts.	Noms des Lieux.	Lacs, Rivières, Nouveaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouvert	
				Nombre des Arches.	Longueur.		Nombre des Balées.	Largeur Pieds.		
					Sans les Culées.	Avec les Culées.				
				pieds.	pieds.	pieds.				
Willisau.	Luthern.	Elbach.		10.	22.	Ouv.
	" " "	" " "		11.	15.	Ouv.
	" " "	La Luthern.		14.	26.	Ouv.
	" " "	" " "		11.	27.	Ouv.
	" " "	" " "		12.	26.	Ouv.
	" " "	Mühlebach.		8.	8.	Ouv.
	Alberswyl.	Wiggern.		12 1/2.	30.	Ouv.
	" " "	" " "		12 1/2.	20.	Ouv.
	" " "	" " "		12.	18.	Ouv.
	" " "	Dorfbach.		12.	19.	Ouv.
	Willisau.	Wiggern.		13.	18.	Ouv.
	" " "	" " "		12.	16.	Ouv.
	" " "	" " "		1	19.	9.
	" " "	Rothbach.		13.	15.	Ouv.
	Schötz.	Wiggern.		N ^o . 12.	24.	Ouv.
	" " "	" " "		N ^o . 12.	23.	Ouv.
	" " "	La Luthern.		N ^o . 12.	22.	Ouv.
	" " "	" " "		N ^o . 12.	24.	Ouv.
	" " "	La Wiggern.		N ^o . 11.	24.	Ouv.
	" " "	" " "		N ^o . 11.	25.	Ouv.
" " "	La Luthern.		N ^o . 11.	23.	Ouv.	
Fell.	" " "		15.	36.	Ouv.	
Prisenzen.	" " "	{ Deux ponts de même grandeur }	15.	36.	Ouv.	
Husswyl.	" " "		15.	36.	Ouv.	
" " "	Rothbach.	Rothbrücke.	15.	21.	Ouv.	

Bois.
Longueur
Pieds.

Ouvert ou couvert.

Laquelle est tenue.

Observations.

22.	Ouvert.	Les Propriétés bordières.	En bon Etat.
15.	Ouvert.	Les mêmes.	En bon Etat.
26.	Ouvert.	Comune de Gattinow.	En bon Etat.
27.	Ouvert.	Les frères Rothem.	En bon Etat.
26.	Ouvert.	Comune de Luthern.	En bon Etat.
8.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
30.	Ouvert.	de Meünier de Widen.	En bon Etat.
20.	Ouvert.	Com. d'Alberswyl.	En bon Etat.
18.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
19.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
18.	Ouvert.	Com. de Willisau.	En bon Etat. Ce pont et les trois suivans se trouvent dans cette petite Ville; qui est chargée de leur entretien, à cause du péage et des Droits de Marché dont elle jouit.
16.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
.	.	La même.	En bon Etat.
15.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
24.	Ouvert.	Comune de Schätz.	A besoin de réparations. N: Trois pieux.
25.	Ouvert.	La même.	Demême. N: Trois pieux.
22.	Ouvert.	La même.	En bon Etat. N: Demême.
24.	Ouvert.	La même.	En bon Etat. N: Demême.
24.	Ouvert.	Le Propriété bordière.	En bon Etat. N: Demême.
25.	Ouvert.	Le même.	En bon Etat. N: Demême.
23.	Ouvert.	Le Propriété bordière.	En bon Etat. N: Demême.
36.	Ouvert.	Comune de Zell.	Tout délabré.
36.	Ouvert.	Com. de Bruseaen.	Demême.
36.	Ouvert.	Com. de Husswyl.	Construit nouvellement.
21.	Ouvert.	La même.	Dans un Etat délabré.

Districts.	Noms des Lieux.	Lacs, Rivières, Ruissaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouverts ou Couverts.		
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Poutres.		Largeur.	Longueur.
						Sans les Culées.	Avec les Culées.				
				Pieds.	Pieds.	Pieds.					
Willisau.	Ostergau.	Rothbach.	Rothbrücke	11.	15.	Ouvert	
	" " "	Séwaag.		9.	10.	Ouvert	
	Willisau.	La Wiggern.		12.	16.	Ouvert	
	Wangen.	La Wiggern.		14.	20.	Ouvert	
	" " "	" " "		14.	18.	Ouvert	
	" " "	" " "		10.	12.	Ouvert	
Schüpfheim.	Marbach.	La Steiglen.	Steiglenbrücke	12.	38.	Couvert	
	" " "	Schönbach.		12.	30.	Couvert	
	" " "	Ilfis.	Schachenhausbr.	12.	49.	Couvert	
	" " "	" " "	" " "				
	" " "	" " "	Vangmattenbr.	N ^o 12.	58.	Couvert	
	Escholz matt.	" " "	Fräschbunnenbr.	11.	76.	Couvert	
	" " "	Ischlisbach	Wiggenbrücke	12 ¹ / ₃	39.	Ouvert	
	" " "	Wysemmen.	Rothhausbr.	9.	49.	Couvert	
	" " "	Tellenbach.	Tellenbrücke.	12.	38.	Ouvert	
	Flühli.	Rothbach.	Rothbrücke.	7.	35.	Ouvert	
	" " "	Emmen.	Hirseggerbr.	7.	35.	Ouvert	
	" " "	" " "	Au Rischli.	7.	35.	Ouvert	
	Häseli.	Wittenbach	Dafbrücke.	1.	10.	30.	
	" " "	Emmen.	Im Kinsden.	11.	30.	Couvert	
	Dopplischwand.	Emmen.		12.	175.	Couvert	
Pompos.	Grabauer.	Weidigbrücke.	7.	60.	Couvert		
" " "	Tugisgraben.	Tugisbrücke.	6.	30.	Ouvert		

Bois. Longueur. Pieds.	Ouverts ou Couverts.	Par qui entretenus.	Observations.
15.	Ouvert.	Com. d'Ostergau.	En bon Etat.
10.	Ouvert.	Le Propriet. bordier.	En bon Etat.
16.	Ouvert.	Le Propriet. Bordier.	Degradé.
20.	Ouvert.	Com. de Wangen.	Demême.
18.	Ouvert.	La même.	Demême.
12.	Ouvert.	Par un Particulier.	Demême.
38.	Couvert.	Com. de Marbach.	En bon Etat. Appuyé sur 2. Culees de 12. pieds de haut.
30.	Couvert.	La même.	Menace ruine. Sur 2. Culees de 4. pieds de haut.
49.	Couvert.	Communes de Marbach et Escholzmatt.	Tout neuf. Sur 2. Culees de 14. pieds de haut.
58.	Couvert.	Dist. de Schupfheim.	En bon Etat.
76.	Couvert.	Dist. Ementhal.	En bon Etat. Les Culees ont 7. 3/4 pieds de haut. Le pont est sur les Confins du Canton de Berne.
39.	Ouvert.	Com. Escholzmatt.	Tout neuf. Les Culees de 5. pieds de haut.
49.	Couvert.	La même.	Demême. Les Culees de 8. 1/2 pieds de haut.
38.	Ouvert.	La même.	Demême. Les Culees de 6. pieds de haut.
35.	Ouvert.	Com. de Flühli.	Degradé. Ce pont et les deux suivans n'ont point de Culees, ni de pierre pour soutiens, et ne sont appuyés que sur les deux bords.
35.	Ouvert.	La même.	En bon Etat. Les Culees ont 17. pieds jusqu'au Centre.
30.	Couvert.	Des Particuliers de la Com. de Schupfheim.	En bon Etat. Les Culees ont 6. pieds de haut.
175.	Couvert.	La Commune	de Dopplischwand est obligé d'y fournir le bois. Au reste il est entretenu en commun par la même et celles d'Entlibuch, Hasle et Romoos. Il est en bon Etat et a des Culees de 12. pieds de haut.
60.	Couvert.	Comme ci-dessus.	En bon Etat. Les Culees ont 19. pieds de haut.
30.	Ouvert.	Com. de Romoos.	Menace ruine. Les Culees ont 12. pieds de haut.

Districts.	Noms des Lieux	Lacs, Rivières, Ruisseaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouverts ou Couverts.			
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Balais.		Largeur.	Longueur.	
						Sans les Culées.	Avec les Culées.					Pieds.
Schüpfheim.	Schüpfheim	Trübenbach.		1.	12.	24.	30.	
	" " "	Milchsbach		1.	8.	12.	18.	
	" " "	Wald-Emmen.	Rischlibrücke	1.	10.	33.		
	" " "	" " "	Hirseggen:	10.	33.		Ouv.	
	" " "	Rothenbach.		10.	36.		Ouv.	
	" " "	Staubbach.		10.	30.		Couvert.	
	" " "	Emmen.	Dutteneybr:	12.	78.			
	" " "	Wippenen.	Wippenenbr:	10.	42.		Couvert.	
	" " "	Waldemmen.	Randbrücke	3.	12.	102.		Couvert.
	" " "	Emmen.	Rohebrücke	4.	12.	80.		Couvert.
	" " "	" " "	Zeigenbrücke	2.	10.	48.		Couvert.
	" " "	Ertlebach.	Ertlen.	Ertlenbrücke	10 1/2	110.		Couvert.
Bussy.	" " "		Lehnbrücke	9.	27.		Ouv.	
	" " "	Fuhrengraben.	Fuhrenbrücke	12.	30.		Ouv.	
	Wohlhufe.	Emmen.	Wohlhufebr:	8.	12.	163.		Couvert.
Werthenstein.	Emmen.			.	.	.	13.	16.	148.		Couvert.	

Bois.		Ouverts ou couverts.	Par qui entretenus.	Observations.
Largeur.	Longueur.			
Pieds.				
.	.	.	Com. de Schupfheim.	En bon Etat.
.	.	.	La même.	En bon Etat.
.	.	.	La même.	En bon Etat.
0.	33.	Ouvert.	La même par forcees.	En bon Etat.
1.	36.	Ouvert.	La même.	En bon Etat.
1.	30.	Couvert.	La même.	En bon Etat; sur de hautes Culées.
2.	78.	.	La même.	A été emporté par les eaux en 1799. et n'a point été rebâti depuis. Les Culées sont hautes.
1.	42.	Couvert.	La même.	En bon Etat.
2.	102.	Couvert.	La même.	En bon Etat.
2.	80.	Couvert.	La même.	En bon Etat.
1.	48.	Couvert.	Les communes de Schupfheim et Entlebuch.	En bon Etat.
1/2	110.	Couvert.	Par le ci-dessant	Seigneurie d'Entlebuch; la jouissance de la Montagne de Huggstalden lui était cédée pour cela. Le pont repose sur des digues; il est soutenu par des poutres qui vont du milieu aux deux bords.
1.	27.	Ouvert.	Seigneurie d'Entlebuch	Le pont avec ses deux culées de 8. pieds de haut a 48. pieds de longueur.
2.	20.	Ouvert.	Par des Propri. bordiers	En bon Etat. Appuyé aux deux bords, sans culées.
1.	163.	Couvert.	Par les districts	de Russwyl et Schupfheim, contre un petit péage à leur profit, outre celui qui se payoit au Compté du Gouvernement. Il est dans un Etat passable.
1.	148.	Couvert.	Par l'Etat. (a)	NB: Un pilier de Pierre, qui a 4. pieds dans sa coupe et 18. de hauteur se trouve au milieu. (a) Les communes de Ruodiswyl, Russwyl et Segigen sont obligées d'y fournir le bois de Sapin, mais jouissent par contre de l'exemption du péage. Ce pont est appuyé sur des Culées fort hautes et dans un Etat passable.

Districts.	Noms des Lieux.	Lacs, Rivières, Ruissaux, fossés.	Noms des Ponts.	De Pierre.			De Bois.		Ouvert ou Couvert.		
				Nombre des Arches.	Largeur du Pont.	Longueur.		Nombre des Pâles.		Largeur. Pieds.	Longueur.
						Sans les Culées.	Avec les Culées.				
Sempach.	Rothenburg.	Burgbach.	Pont au Bourg.	1.	16.	143.	162.				
	" " "	La Lohren.	Lohrenbrücke.	1.	24.	97.	114.				
	" " "	Rothbach.	Rothenburgbr.					N ^o : 22 1/2	135.	Couvert.	
	Neuenkirch.	" " "	Unterhallbühlbr.	1.	22 1/2	47 1/2	70.				
	" " "	Sur un torrent.	Imenwaldbrücke.	1.	25 1/2	103 1/4	136 1/4				
	" " "	La Lohren.	Stegbrücke.	1.	22 1/2	32 3/4	56 1/4				
	" " "	Lippenütibach.	Oberschänlibr.	1.	27 1/2	25 1/2	53.				
	" " "	Sur des torrents.	Putzwylerbrücke.	1.	5 1/2	23.					
	Nothwyl.	" " "	Eggereschwylerbr.					4.	23.		
	" " "	Magenbach.	Magenbachbr.	1.	11.	27.	50.				
	" " "	Nothwylmühlbad.	Nothwylbrücke.	1.	11 1/6	23					
	Sempach.	Tuttenschach.	Tuttenschachbr.	1.	10.	18.	35 1/2				

Limbre.

Se
avec les in
Le
A

Bois. Longueur. Pieds.	Ouverts ou couverts.	Par qui entretenus.	Observations.
...	...	Par l'Etat.	A besoin de plusieurs réparations.
...	...	Par l'Etat //	mais la Commune de Rothenburg est obligée d'y contribuer par corvées. Ce pont, qui a besoin de plusieurs réparations, est situé sur la route de Basle.
135.	Couvert.	Par l'Etat.	A besoin de plusieurs réparations; il a avec des culées longues et hautes 272 pieds de long. <u>NB</u> : Deux piliers de pierre.
...	...	Par l'Etat.	En bon Etat. L'entretien de ces ponts, tous situés sur la route de Basle est à la charge de l'Etat; mais les Communes, auxquelles les espaces de chemin sur lesquels ils sont situés, se trouvent assignés, sont obligés d'y contribuer par corvées.
...	...	Par l'Etat.	En bon Etat.
...	...	Par l'Etat.	A besoin de réparations.
...	...	Par l'Etat.	En bon Etat.
...	...	Par l'Etat.	En bon Etat.
23.	...	Des propriét. bordiers.	En mauvais Etat.
...	...	Par l'Etat.	En bon Etat.
...	...	{ Par l'Etat et la Commune de Ruswyl par corvées. }	En bon Etat.
...	...	Commune de Sempach.	En bon Etat. Ce pont se trouve sur la vieille route, passant par Sempach et Rich à Sursée.

Je soussigné certifie, que le présent tableau s'accorde parfaitement avec les informations prises et les rapports faits à ce sujet le 26. 9. 1800.
 Le Président de la Ch. admin. du Canton de Lucerne, Signé: Laurent Mayr.
 Le Secrétaire de la Chambre le Chef de Bureau Signé: Amrhyn.