

Der Tabellenkopf wurde jeweils auf den folgenden Seiten wiederholt.

[fol. 11]

Tabelle No 2. der Bruken und deren Zustand im District Burgdorf

Ort	Fluß	Steinerne				Zustand der Bruken und was für Reparation nöthig	Hölzerne			Anmerkungen ob selbige gedeckt, und was für Reparation nöthig.
		Zahl der Bögen	Breite der Brugg Schu	Innere Länge Schu	äußere oder ganze Länge Schu		Zahl der Joch	Breite Schu	Länge Schu	
Peterkinden Hohebrük	Leuterkof[er] Lohnbach	St. gewölb	19	24	28	gut				
Altisperg Bruk.	Kütikofenbach [Bütikofenbach?]	dit	17	22	24	neu und gut				
Krailigen Brük	Limpach	4 gwolb Bögen	16	80	110	gut				
Peterkinden untere B[rük]	Dorfbach	1 dit	6	20	24	dit				
dit. die obere	dit		4	22	22	dit				
dit die mitlere	dit		3	20	20	dit				
dit neben Straß	dit		5	10	10	dit				
dit	dit		5	15	15	dit				
von Ersigen B[rük] nach Bütikofen	Dorfbach	gewölbt	12	18	18	gut				
von dit nach N[ieder] Oesch	dit		10	14	14	mitelmäßig				
v. dit 3 Brüken auf die Landstraß	Waßergräben		4	20	20	dit				
Nieder Oesch	Kännrich Bach	gewolbt	10		18					
dit	dit	dit	10		18					
Rumedingen	dit		8		15					
Bikigen	gleiche Bach	dit	8		20					
Peterkinden Nebenstraß	Dorfbach							5	36	gut
dit die Emmenbrük	Emmen.						12 Joch	120	320	manglet reparation
Ersigen Emmenbrük.	Emmen						9 J: 2 gewölb	16 [sic]	316	mitelmäßig
von dit auf Kilchberg	Wäßerbach							4	20	gut
dit nach Rumedingen	Dorfbach							12	15	schlecht
dit nach Ober Oesch	dit							12	15	dit
[fol. 12]										
Kilchberg	Wäßerbach	kein	Inwendig 4	35		gut				
dit	Mühlibach	1 gewölb	dit 6	26		dit				
dit	Wäßerbach		dit 4	32		Reparation nöthig				
dit			4	35						

