

[fol. 20]

Etat des ponts de Bois qui se trouvent sur les routes principales et des chemins particuliers allans d'un village à l'autre dans le district du Bas-Emmenthal.

Parroisse de Lutzelflüh. Noms des lieux, des ponts de la rivière ou du ruissau et du chemin.	Nombre et distance des Arches.	Largeur du pont.	Longueur intérieure du pont.	Longueur extérieure ou totale.	Qualité du Bois.	Etat actuel du Pont.	Qui a entretenu le pont avant 1798. une commune isolée ou de concert avec une autre, des Jurisdictions balliages, ou le Gouvernement etc. etc.	Paye-t-on quelque droit pour l'entretien de ce pont? À combien se monte-t-il? qui le perçoit, at à qui revient-il?	Observations.
		Pieds.	Pieds.	Pieds.					
Pont de Lutzelflüh sur la Rivière Emmen. Route de Berne dans le bas Emmenthal	A deux appuis et 3 Arches intermédiaires à 10 toises l'une de l'autre	15 à 15 1/2	240	y compris le toit 252	Les arches et les piliers principaux sont de Chêne, le reste de sapin	Autant qu'on peut voir en bon Etat.	La rente de lb. 7000 de Capital, attaché à ce pont, est employée à son entretien; si les fraix de reparation excèdent cette rente, les quatre communes de Lützelflüh, Soumiswald, Trachselwald et Hasli, sont obligées d'y pourvoir et de se charger du transport des matériaux.	On ne perçoit point de droit p[ou]r l'entretien de ce pont.	A l'entretien de ce pont est aussi attaché celui de la digue et du chemin par lequel on y descend. Ces reparations exigent beaucoup de fraix de transport et autres. Il y a un Inspecteur particulier, qui surveille les reparations et son rend compte.
Pont de Grünenmatt sur la rivière de Grünen; chemin de Lutzelflüh à Trachselwald.	A deux appuis de pierre mais point d'Arche intermédiaire	12	34	45 1/2	Le Pont entier est de bois de sapin.	A vue d'oeil il est en bon Etat.	A peu près 18 possesseurs de bienfonds des environs sont chargés des réparations.	L'on ne perçoit poit de droit pour son entretien.	L'entretien de ce pont est une très grande charge pour ces particuliers.
					Pont de Pierre.				
Pont de Grunenmatt sur le ruisseau du Moulin, et le Chemin de Lutzelflüh à Trachselwald.	La voute de l'arche a 8 pieds d'ouverture.	12	10	14	Fait avec des Cailloux.	Médiocre.	Le Citoyen Ullrich Bertschi Cultivateur à Gumpersmühle, est chargé lui seul de l'entretien.	Ne perçoit point de droit pour cet entretien.	