

[fol. 31]

Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Unter Seftigen

		Steinerne					Hölzerne			
Ort	Fluß	Zahl der Bögen	Breite der Brück Schu	Innere Länge Schu	Außere oder ganze Länge Schu	Zustand der Brüggen, und ob reparation nöthig	Zahl der Joch	Breite der Brück Schu	Länge Schu	Anmerkungen ob selbige gedeckt oder reparation nöthig.
Seelhofen	Gürben	1	10	20	22	Gut				
Belp untere Brugg	Gürben	1	15	66	66	dit				
Belp obere	Gürben	1	12	22	22	dit				
Tofen	Gürben	1	11	60	60	d				
Muhlithurnen	Mühlbach	1	10	10	10	d				
Riggisberg	Haltbach	1	15	16	18	d				
Belp Hünerhubel	Gürben						keins	10	15	gut
Tofenmoos	Müschen						Dit	8	8	Dit
Kaufdorf	Gürben						1	15	54	Reparation nöthig
Thurnen	Gürben						keins	15	30	gut
Mühlithurnen	Gürben						Dit	12	54	Dit
Burgistein	Gürben						Dit	14	40	Dit
Muhlithurnen	Mühlbach						Dit	15	18	Schlecht
Burgistein	obere Elbschen Brug						dit	12	12	Reparation nöthig
Rüti	Biberzen Bach						dit	19	22	Dit
Wattenwyl	Gürben						Dit	12	38	Dit
Dit	Untere Gürbenbrug						Dit	12	54	Dit
Dit	Eybach						dit	12	14	gut
Dit	Rohrmoosbach						Dit	9	15	dit
Dit	Rohrmoosbach						dit	9	15	dit
Dit	Dit						dit	9	15	dit
District Ober Seftigen										

Der Bürger Unterstatthalter dieses Districts hat keine specificierte Tabellen eingegeben; sondern meldet nur, daß sich in diesem Bezirk eine beträchtliche Anzahl steinerne u[nd] hölzerne Brücken über Mühle, Saage und andere Bäch befinden, welche von denen betreffenden Gemeinden sind erbauet, und biß Dato unterhalten worden.