

[fol. 32]

**Tabelle der Brücken und deren Zustand im District Stäffisburg.**

		Steinerne.					Hölzerne.		
		Zahl der Bogen	Breite der Brügg	Innere Länge	Außere oder ganze Länge	Zustand der Brücken, welche Reparation nöthig.	Zahl der Joch	Breite der Brük	Länge
		Schu	Schu	Schu	Schu		Schu	Schu	
Ort	Fluß								
Stäffisburg	Bösbach	1	13	14	24 1/2	gut			
Stäffisburg	Dorfbach	1	9 1/2	11 1/2	18	neü			
Stäffisburg	Mühlibach	1	13	10 1/2	26	gut			
Dießbach	Dießbach	1	12	12	18				
Diesbach im Graben	Dießbach	1	12	12					
ibidem	dit	1	12	12					
Nider Wichtrach	Dorfbach	1	24	6		gut			
Nider Wichtrach	Dorfbach	1	18	8		dit			
Kisen	Mühlibach	1	30	14		nicht gar gut			
Kisen	Kisen	1	24	16		mitelmäßig			
Oppligen	Kisen	1	18	18		neü und gut			
Opligen	Dorfbach	1	18	6		mitelmäßig			
Stäffisburg	Zulg						2 Maurstöß	18	96
Stäffisburg	Zulg						2 Joch	17 1/2	124 1/2
Dießbach	Kisenbach							12	30
Dießbach	Dießbach							13	27
Brenzikofen	Rotachen						1 Bogen	18	60
Rotachen	Rotachen						2 Mauersäß	15	20
Schwarzenegg	Wühri						2 Bögen	25	10
Schwarzenegg Kalchofen	Rotachen							30	8
Oppligen	Rotachen						2 Bögen	18	66

Anmerkung ob selbige gedekt und welche reparation.
Gedekt in gutem Stand
gedekt gut
gut
dit
bedekt dit
mitelmäßig
gedekt
ungedekt
gedekt gut