

[fol. 92]

Tableau des Ponts du Canton de Soleure

[Soleure]

Noms des Lieux	du Rivieres	En Pierres					En Bois.				Observations, s'ils sont couverts, ou non, en quel Etat, s'ils ont besoin de Réparations.
		Nombre des Arches	Largeur du Pont	Longueur sans les Culées	Total avec les Culées	Observations en quel Etat ils sont	Nombre des Piles	Nombre des Palées.	Largeur du Pont	Longuer du Pont	
			Pieds	Pieds	Pieds				Pieds	Pieds	
à Soleure	l'Aar							5	23	246	En bon Etat, il n'est pas couvert, les réparations annuelles, qui consistent dans le remplacement de quelques Poutres et madriers doivent être faites.
à Soleure	l'Aar						2	10	13	380	En asses bon Etat, il n'est pas couvert, & ne sert que pour les Piétons, avec les réparations que l'on fait annuellement en Poutres & Madriers l'on doit ajouter indispensablement celles des gardes foux pour la moitié du Pont.
à Bibrist	l'Emme							10	12	282	Il n'est pas couvert, les gardes foux manquent, les Palées sont en asses mauvais Etat, peuvent encore tenir cette Année, sans reparations les madriers du Plancher ne valent plus rien.
Entre Zuchwyl & Subingen	l'Emme						3	2	20	263	Il est couvert, une palée auroit deja duë être faite à neuf il y a quelques années, cette Réparation est indispensable, ainsi que quelques Réparations au Toit.

à Olten	l'Aar						2	4	12	314	In n'est pas couvert, il a été construit pour la nécessité en Avril 1798, lorsque l'ancien fut détruit en Mars de la même Année par Ordre d'un Officier Bernois, lors de l'Entrée des françois en Helvétie.
à Dornek	Birs	3	18		134	en bon Etat					NB. Pieds de Berne